

平成 20 年 5 月 29 日

各 位

新日本製鐵株式会社

(株)ニッタイにおける水圧試験の不備について

弊社の関連会社である(株)ニッタイが同社の野田工場において生産している溶接ステンレス鋼管について規格・契約等に定められた水圧試験を実施していないことが判明し、お客様や関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

水圧試験の不備内容等につきましては別紙（(株)ニッタイ公表資料）のとおりでございますが、既に出荷されたOEM材に関する品質保証責任は弊社にあり、未出荷となっております製品の取扱いも含めまして、それぞれのお客様に対して、詳細なご説明を申し上げますとともに、誠意をもって万全の対応を行なってまいり所存でございます。

なお、弊社と致しましては、今回の事態を踏まえ、弊社グループの品質管理体制、とりわけ、グループ会社およびOEM委託加工先に対する品質監査のあり方についての見直し・改善を図り、お客様からの信頼回復と再発防止に向けて全力を尽くしてまいります。

以 上

本件に関するお問い合わせ先 総務部広報センター Tel 03-3275-5022, 5023
お客様お問い合わせ窓口 鋼管営業部 Tel 03-3275-7570

平成20年5月29日

各位

株式会社ニッタイ

弊社野田工場における水圧試験の不備について

先般、鋼管に関する水圧試験の未実施について報道がありましたが、当社においても社内調査を行いました結果、下記のとおり規格・協定書に定められた水圧試験が実施されていないことが判明致しました。

弊社としてはこのような事実を重く受け止め、会社全体として真摯に反省するとともに、お客様をはじめとして関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けすることにつきまして、心より深くお詫び申し上げます。

今後、それぞれのお客様に対して個別にご説明を申し上げますとともに、関係当局のご指導もいただきながら、誠意を持ってでき得る限りの対応をさせていただきたいと存じます。

記

1. 水圧試験の実施状況

試験記録のある5年間（平成15年4月～平成20年3月）に水圧試験を実施しなければならなかった対象約126,000本に対して、試験実施が確認できたものは500本弱であり、残りの対象品についての試験は実施されていないと判断しております。

2. 水圧試験不備の背景

現場管理者（工場長）は、水圧試験の必要性を認識しておりましたが、溶接方法の信頼性や品質造りこみ技術を重視する一方、自らの鋼管製造の経験において、水圧試験による耐圧不合格および水圧漏れによる不合格等が過去全く発生しなかったことから水圧試験の必要性を軽視し、さらには水圧試験実施に伴い生産数量減少の懸念があったことから、現場作業員に対して試験実施についての具体的指示は行われませんでした。

従って、現場作業員および現場責任者は、必ずしも水圧試験を実施すべきものと認識しておらず、試験自体が実施されませんでした。

3. 品質への影響

鋼管の品質は、母材の寸法・強度や溶接方法等の信頼性によって定まるものであり、しかるべき母材を用い、溶接部管理を実行しているため、過去クレームは発生しておりません。但し、規格・協定書に定められた試験を怠っていたことは事実であり、品質保証等の問題も含め、お客様には誠意を持ってでき得る限りの対応をさせていただきます。

4. 生産・出荷状況

今回の事態を踏まえ、一昨日より野田工場からの出荷を停止しております。本日より生産も停止する予定であります。

以上

本件に関するお問い合わせ先 総務部 Tel 04-7124-6143