

平成 20 年 6 月 11 日

各 位

新日本製鐵株式会社

㈱ニッタイにおけるチタン溶接管水圧試験の不備について

先般ご報告いたしました㈱ニッタイの水圧試験の不備につきまして、弊社および同社におきまして継続調査を行ってまいりましたが、チタン溶接管についてもお客様との契約で定められた水圧試験を実施していないことが判明致しました。具体的には、平成 15 年 4 月～平成 17 年 5 月に出荷された水圧試験対象材約 1200 本（当社 OEM 材）について、実際には水圧試験が実施されていなかったことを確認致しました。

OEM材に関する品質保証責任は弊社にあり、それぞれのお客様に対して、詳細なご説明を申し上げますとともに、誠意をもって万全の対応を行なってまいり所存でございますが、お客様や関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、製品の品質は、母材の寸法・強度や溶接方法等の信頼性によって定まるものであり、しかるべき母材を用い、溶接部の健全性については浸透探傷試験（PT）による品質管理を行っておりますので、過去クレームは発生しておりません。

弊社は、今回の事態を踏まえ、弊社グループ（弊社および連結子会社 30 社）の品質管理体制について再点検を実施いたしました。その結果、JIS、その他の公的規格等について、㈱ニッタイ関連を除き、違反・不備等はございませんでした。また、この結果につきましては、経済産業省殿にもご報告いたしております。

弊社といたしましては、引き続き、弊社グループの品質管理体制、品質監査のあり方についての見直し・改善を図り、お客様からの信頼回復と再発防止に向けて全力を尽くしてまいります。

以 上

本件に関するお問い合わせ先

総務部広報センター Tel 033275-5022, 5023

平成20年6月11日

各位

株式会社ニッタイ

弊社野田工場における水圧試験の不備について（チタン溶接管等）

先般、弊社野田工場の溶接ステンレス鋼管に関する水圧試験の不備についてご報告いたしました。その後の継続調査において、チタン溶接管およびニッケル合金溶接管についても、下記のとおりお客様との協定書に定められた水圧試験が実施されていないことが判明致しました。

お客様をはじめとして関係者の皆様に、再び多大なご迷惑とご心配をお掛けすることにつきまして、心より深くお詫び申し上げます。

記

1. 水圧試験の実施状況

試験記録のある5年間（平成15年4月～平成20年3月）にお客様との契約上、水圧試験を実施しなければならなかったチタン溶接管およびニッケル合金溶接管対象約5,300本に対して、水圧試験を実施したものは16本であり、残りの対象品についての試験は実施されていないことを確認いたしました。

2. 品質への影響

製品の品質は、母材の寸法・強度や溶接方法等の信頼性によって定まるものであり、しかるべき母材を用い、溶接部の健全性については浸透探傷試験（PT）による品質管理を行っておりますので、過去クレームは発生しておりません。

但し、お客様との契約で定められた水圧試験を怠っていたことは事実であり、品質保証等の問題も含め、お客様には誠意をもってでき得る限りの対応をさせていただきます。

以上

本件に関するお問い合わせ先 総務部 Tel. 04-7124-6143