

九州製鉄所大分地区境界における不溶解性降下ばいじんの測定結果について

(単位：Ton /Km<sup>2</sup>・月)

測定点 (製鉄所境界)	管理目標値※	R2年10月	R2年11月	R2年12月
製鉄所マウンド	≦6.0	6.1	3.3	5.9
労働会館	≦6.0	2.4	1.6	1.5
消防訓練所	≦6.0	3.4	3.2	3.8
鉄鋼ビル	≦6.0	3.6	3.0	4.2
製鉄所中門	≦6.0	2.3	1.6	2.1

※管理目標値

降下ばいじんは、黄砂等の気象影響や道路の影響を受けやすいため、  
「達成することが望ましい目標値」として、県・市と取り決めた値です。  
この値を下回るように、日々努力しています。