

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2019年10月】

○；異常なし △；軽微な異常(要調整又は監視) ×；異常(破損、漏れ等)

1. 設備点検(目視)	設備点検 及び水質検査項目		頻度	点検日					備考
				10/1	/7	/15	/21	/28	
1. 設備点検(目視)	PH電極	洗浄	1/週	○	○	○	○	○	
		校正	1/月			○			
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (5.1~8.6)	○ (5.1~8.4)	○ (4.7~8.7)	○ (5.1~8.7)	○ (4.8~8.6)	10/28 電極交換
		PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	
	硫酸	サービスタンク 残量(ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	
		貯蔵タンク m³	1/月					2.8	
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○	
	攪拌機	テンションボルト確認(ベーチューロックナット間測定)	1/月		57 mm				
		ベルトの緩み	1/月		2本交換				
		回転、異音等	1/月		○				
2. 水質検査	硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月		○				
	レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月		○				
	デジタル調節計	PH設定 (設定値)	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0		
	受槽pH		1/月		12.3				
	放流pH	協定値	6.0~7.5	1/週	6.74	6.7	6.86	6.76	6.71
	放流SS	協定値	60(mg/l)	1/月		1未満			
2. 水質検査	放流COD	協定値	60(mg/l)	1/月		4.4			
	放流BOD	協定値	60(mg/l)	1/月		0.8			
	地下水	A (s/m)			190				
	電気伝導度	C (s/m)			187				

3. その他の項目(処分場全体；目視点検)

			頻度	点検日	点検結果			備考
①管理棟			1/月	10/15	異常なし			
②水道棟			1/月	〃	〃			
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)			1/月	〃	〃			
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)			1/月	〃	〃			
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝			1/月	〃	〃			
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)			1/月	〃	〃			
⑦表示板(入口看板、西側看板)			1/月	〃	〃			
⑧観測井戸(A、B、C)			1/月	〃	〃			
⑨警報発信システム(コルソス)の確認			1/月	〃	〃			

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(2019年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立量(t)	0	59.5	0	0	0	41.8	0					