

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H28年6月】

○;異常なし △;軽微な異常(要調整又は監視) ×;異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考	
				6/3	6/10	6/13	6/21	6/29		
1. 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○	○		
		校 正	1/月			○				
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (4.1~9.2)	○ (3.9~9.2)	○ (4.0~9.2)	○ (4.2~9.3)	○ (4.2~9.0)		
			PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	○
	硫 酸	サビスタク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	
		貯蔵タク	〃 (m³)	1/月	3.4					
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○		
	攪 拌 機	テンションボルト確認(ベ- ス〜ロケット間測定)	1/月			○ 57 mm				
			ベルトの緩み	1/月			○			
			回転、異音等	1/月			○			
	硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月			○				
	レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月			○				
比率設定器	BIAS/SPAN	(変更時)								
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月			12.3				
	放流 pH	6.0~7.5	1/週	6.71	6.89	7.05	7.20	7.36		
	放流 SS	(mg/l)	1/月			1				
	放流 COD	(mg/l)	1/月			3.4				
	放流 BOD	(mg/l)	1/月			0.7				
	地下水	A (s/m)	1/月			206				
電気伝導度	C (s/m)	1/月			198					

3. その他の項目(処分場全体;目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	6/10	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H28年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H29.1	2	3
埋立量 (t)	38.5	66.9	34.1									