

北四ツ屋産業廃棄物最終処分場点検記録【H 29年 3月】

○；異常なし △；軽微な異常(要調整又は監視) ×；異常(破損、漏れ等)

1. 設備点検（目視）	設備点検及び水質検査項目		頻度	点検日					備考
				3/1	3/10	3/14	3/23	3/29	
1. 設備点検（目視）	PH電極	洗浄	1/週	○	○	○	○	○	
		校正	1/月			○			
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (3.2~7.6)	○ (3.0~7.6)	○ (2.8~7.4)	○ (3.0~7.2)	○ (3.1~7.2)	
		指針の動き方	1/週	○	○	○	○	○	
	硫酸貯蔵タンク	残量(ℓ)	○	○	○	○	○	○	
		リ(m³)				2.3	1.9		
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○	
		攪拌機	1/月			○ 57mm			
	硫酸ポンプ	テンションボルト確認(ペース～ロックナット間測定)	1/月						
		ベルトの緩み	1/月			○			
		回転、異音等	1/月			○			
2. 水質検査	受槽pH	液漏れ、作動等	1/月			○			
		液漏れ、作動等	1/月			○			
	放流pH	フロートの清掃	1/月			○			
		PH設定	(設定値)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	H29.2より
	放流SS	受槽pH	1/月		12.01				
		放流SS	6.0～7.5	1/週	6.78	6.45	6.56	6.70	6.71
	放流COD	(mg/l)	1/月		1				
		放流BOD	(mg/l)	1/月		4.0			
	地下水	A(s/m)			1.0				
		C(s/m)			211				

3. その他の項目(処分場全体；目視点検)

	頻度	点検日	点検結果	備考
①管理棟	1/月	3/14	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(H28年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H29.1	2	3
埋立量(t)	38.5	66.9	34.1	0	0	0	0	0	61.32	0	0	19.48