

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H 24 年 6 月】

○; 異常なし △; 軽微な異常(要調整又は監視) ×; 異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日				備 考
				6/7	6/13	6/19	6/26	
1. 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○	
		校 正	1/月		○			
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲5以下)	1/週	○	○	○	○	
				(4.5~8.9)	(4.7~9.1)	(4.8~8.7)	(4.9~8.9)	
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	
	硫酸 貯蔵タンク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	
		〃 (m ³)	1/月		3.4			
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	
	攪 拌 機	テンションボルト確認(ベ- ス~ロケット間測定)	1/月		○			
				5.7 mm				
ベルトの緩み			1/月		○			
	回転、異音等	1/月		○				
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月		○				
レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月		○				
比率設定器	BIAS/SPAN	(変更時)						
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月		12.1			
	放流 pH		1/週	6.6	7.2	6.9	7.1	
	放流 SS		1/月		1.2			
	放流 COD		1/月		3.4			
	放流 BOD		1/月		0.8			
	地下水 Cl ⁻	A	(ppm)	1/月		197		
C		(ppm)	1/月		211			

3. その他の項目(処分場全体; 目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①□理棟	1/月	6/13	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H24年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H25.1	2	3
埋立量 (t)	0	0	0									