

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場点検記録【H23年4月】

○;異常なし △;軽微な異常(要調整又は監視) ×;異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目		頻度	点 検 日					備 考		
			4/6	4/11	4/15	4/22	4/28			
1. 設備点検 (目視)	PH電極	洗浄	1/週	○	○	○	○	○		
		校正	1/月				○			
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲: 5以下)	1/週	○ (5.1~9.4)	○ (5.5~8.8)	○ (4.9~9.1)	△ (5.0~9.3)	○ (5.4~8.6)	4/22 電極更新	
			PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	△	○
	硫酸サビスタック 貯蔵タンク	残量(ℓ)	1/週	○	○	○	○	○		
		〃(m ³)	1/月				2.4			
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○		
	攪拌機	テンションボルト確認(ハース〜ロックナット間測定)	1/月				○		5.7m	
			ベルトの緩み	1/月				△		4/22 取り換え
			回転、異音等	1/月				○		
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月				○				
レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月				○				
比率設定器	BIAS/SPAN	(変更時)								
2. 水質検査	受槽pH		1/月				12.1			
	放流pH	6.0~7.5	1/週	7.1	7.4	6.9	7.2	6.7		
	放流SS	(mg/l) ≤60	1/月				1.1			
	放流COD	(mg/l) ≤60	1/月				5.6			
	放流BOD	(mg/l) ≤60	1/月				1.2			
	地下水電気伝導度	A	(s/m)	1/月				206		
C		(s/m)	1/月				211			

3. その他の項目(処分場全体;目視点検)

	頻度	点検日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	4/22	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(H23年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H24.1	2	3
埋立量(t)	0											