

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場点検記録【H23年6月】

○;異常なし △;軽微な異常(要調整又は監視) ×;異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考
				6/2	6/13	6/16	6/23	6/28	
1. 設 備 点 検  ( 目 視 )	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○	○	
		校 正	1/月				○		
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲:5以下)	1/週	○	○	○	○	○	
				(5.1~8.2)	(5.1~8.3)	(5.4~8.4)	(5.5~8.5)	(6.4~8.4)	
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	○	
	硫酸 サ-ビスタンク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	
		貯蔵タンク	" (m <sup>3</sup> )	1/月				1.6	
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○	
	攪 拌 機	デションボルト確認(ベ- ス~ロケット間測定)	1/月					○	
								57mm	
							○		
	ベルトの緩み	1/月				○			
	回転、異音等	1/月				○			
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月				○			
レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月				○			
比率設定器	BIAS/SPAN	(変更時)							
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月				11.8		
	放流 pH	6.0~7.5	1/週	6.2	6.9	7.1	6.8	6.8	
	放流 SS	(mg/l) ≤60	1/月				0.4		
	放流 COD	(mg/l) ≤60	1/月	5.3					
	放流 BOD	(mg/l) ≤60	1/月	1.0					
	地下水 電気伝導度	A	(s/m)	1/月	211				
C		(s/m)	1/月	109					

3. その他の項目 (処分場全体;目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	6/23	異常なし	
②水道棟	1/月	6/23	"	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	6/23	"	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	6/23	"	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	6/23	"	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	6/23	"	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	6/23	"	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	6/23	"	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	6/23	"	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H23年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H24.1	2	3
埋立量 (t)	0	0	0									