

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H 23 年 7 月】

○;異常なし △;軽微な異常 (要調整又は監視) ×;異常 (破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考	
				7/5	7/11	7/15	7/20	7/26		
1. 設備点検 (目視)	PH電極	洗浄	1/週	○	○	○	○	○		
		校正	1/月						8/T実施予定	
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲:5以下)	1/週	○ (4.9~8.2)	○ (4.9~8.8)	○ (4.8~8.5)	○ (4.8~9.1)	○ (4.7~8.7)		
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	○		
	硫酸	サービスタク	残量(ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	
		貯蔵タク	〃 (m ³)	1/月		4.1				受入れ
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○		
	攪拌機	テンションボルト確認 (ベアス〜ロックナット間測定)		1/月		○ 57mm				
			ベルトの緩み	1/月		○				
			回転、異音等	1/月		○				
	硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月		○					
レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月		○						
比率設定器	BIAS/SPAN	(変更時)								
2. 水質検査	受槽 pH		1/月		11.3					
	放流 pH	6.0~7.5	1/週	6.8	7.1	7.1	7.3	7.5		
	放流 SS	(mg/l) ≤60	1/月		0.6					
	放流 COD	(mg/l) ≤60	1/月		6.9					
	放流 BOD	(mg/l) ≤60	1/月		1.6					
	地下水	A	(s/m)	1/月		197				
		C	(s/m)	1/月		141				

3. その他の項目 (処分場全体;目視点検)

	頻度	点検日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	7/11	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路 (アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面 (内側)、堤防・防水壁 (外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵 (外周フェンス) および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路 (含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板 (入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸 (A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム (コルソス) の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H23 年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H24.1	2	3
埋立量 (t)	0	0	0	0								