

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H23年 9月】

○;異常なし △;軽微な異常 (要調整又は監視) ×;異常 (破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目		頻度	点 検 日				備 考		
			9/5	9/14	9/20	9/28			
1. 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○		
		校 正	1/月				○		
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲:5以下)	1/週	○ (4.7~8.3)	○ (4.9~8.4)	○ (4.7~8.6)	○ (4.2~8.7)		
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○		
	硫酸 サ-ビスタンク 貯蔵タンク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○		
		〃 (m ³)	1/月				2.9		
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○		
	攪 拌 機	テンションボルト確認(ベ-ス~ロックナット間測定)	1/月				○ 57mm		
		ベルトの緩み	1/月				○		
		回転、異音等	1/月				○		
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月				○			
レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月				○			
比率設定器	BIAS/SPAN	(変更時)							
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月				13.1		
	放流 pH	6.0~7.5	1/週	6.9	6.7	6.8	7.1		
	放流 SS	(mg/l) ≤60	1/月				0.4		
	放流 COD	(mg/l) ≤60	1/月	6.5					
	放流 BOD	(mg/l) ≤60	1/月	2.5					
	地下水 電気 伝導度	A (s/m)	1/月					218	
		C (s/m)	1/月					214	

3. その他の項目 (処分場全体;目視点検)

	頻 度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	9/28	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路 (アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面 (内側)、堤防・防水壁 (外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H23年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H24.1	2	3
埋立量 (t)	0	0	0	0	241.67	0						