

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H 23 年 10 月】

○; 異常なし △; 軽微な異常 (要調整又は監視) ×; 異常 (破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目		頻度	点 検 日				備 考		
			10/6	10/12	10/17	10/26			
1. 設備点検 (目視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○		
		校 正	1/月		○				
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲: 5以下)	1/週	○ (4.2~8.6)	○ (4.8~8.6)	○ (4.7~8.6)	○ (4.2~8.4)		
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○		
	硫酸	サ-ビスタック	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	
		貯蔵タンク	〃 (m ³)	1/月		2.4			
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○		
	攪 拌 機	テンションボルト確認(ベ-ス~ロックナット間測定)	1/月		○				
			ベルトの緩み	1/月		○			
			回転、異音等	1/月		○			
	硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月		○				
レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月		○					
比率設定器	BIAS/SPAN	(変更時)				7.5	BIAS調整		
2. 水質検査	受槽 pH		1/月	12.2					
	放流 pH	6.0~7.5	1/週	6.9	6.9	6.8	7.4		
	放流 SS	(mg/l) ≤60	1/月			0.6			
	放流 COD	(mg/l) ≤60	1/月	4.9					
	放流 BOD	(mg/l) ≤60	1/月	2.9					
	地下水電気伝導度	A	(s/m)	1/月			209		
C		(s/m)	1/月			191			

3. その他の項目 (処分場全体; 目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	10/12	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路 (アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面 (内側)、堤防・防水壁 (外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵 (外周フェンス) および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路 (含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板 (入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸 (A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム (コルソス) の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H23 年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H24.1	2	3
埋立量 (t)	0	0	0	0	241.67	0	0					