

北四ツ屋産業廃棄物最終処分場点検記録【H 23 年 12 月】

○：異常なし △：軽微な異常(要調整又は監視) ×：異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目		頻度	点 検 日					備 考	
			12/1	12/8	12/13	12/22	12/28		
1. 設備点検 (目視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○	○	
		校 正	1/月		○				
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲:5以下)	1/週	○ (4.7-8.8)	○ (4.9-8.7)	○ (4.8-8.6)	○ (4.9-8.8)	○ (4.8-8.9)	
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	○	
	硫酸 貯蔵タンク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	
		" (m³)	1/月	4.0					受人れ
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○	
	攪拌機	テンションボルト確認(ベ- ス〜ロケット間測定)	1/月		○ 57mm				
		ベルトの緩み	1/月		○				
		回転、異音等	1/月		○				
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月		○					
バルブスイッチ	70-トの清掃	1/月		○					
比率設定器	BIAS/SPAN	(変更時)							
2. 水質検査	受槽 pH		1/月		11.8				
	放流 pH	6.0~7.5	1/週	6.9	6.6	6.8	6.7	6.9	
	放流 SS	(mg/l) ≤60	1/月		0.3				
	放流 COD	(mg/l) ≤60	1/月	6.3					
	放流 BOD	(mg/l) ≤60	1/月	2.4					
	地下水	A (s/m)	1/月			210			
電気伝導度	C (s/m)	1/月			211				

3. その他の項目(処分場全体;目視点検)

	頻度	点検日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	1/8	異常なし	
②水道棟	1/月	"	"	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	"	"	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	"	"	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	"	"	
⑥出入り門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	"	"	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	"	"	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	"	"	
⑨警報発信システム(rolls)の確認	1/月	"	"	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H23年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H24. 1	2	3
埋立量 (t)	0	0	0	0	241.67	0	0	0	99.61	0	0	0