

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H 24 年 2 月】

○ ; 異常なし △ ; 軽微な異常(要調整又は監視) × ; 異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日				備 考	
				2/8	2/17	2/22	2/29		
1. 設 備 点 検  ( 目 視 )	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○		
		校 正	1/月				○		
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲:5以下)	1/週	○ (5.0~8.8)	○ (4.7~8.7)	○ (4.8~8.9)	○ (5.2~8.7)		
		PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	
	硫 酸	サビスソク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	
		貯蔵タケ	〃 (m³)	1/月				○	
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○		
	攪 拌 機	ファンボルト確認(ベ- ス~ロックナット間測定)	1/月				○ 5.7mm		
		ベルトの緩み	1/月				○		
		回転、異音等	1/月				○		
	硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月				○		
レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月				○			
比率設定器	BIAS/SPAN	(変更時)							
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月				12.1		
	放流 pH	6.0~7.5	1/週	7.4	7.3	7.1	7.3		
	放流 SS	(mg/l) ≤60	1/月				0.4		
	放流 COD	(mg/l) ≤60	1/月	3.9					
	放流 BOD	(mg/l) ≤60	1/月	4.0					
	地下水	A	(s/m)	1/月	積雪多いため採水不可				
		C	(s/m)	1/月					

3. その他の項目(処分場全体; 目視点検)

	頻 度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	2/29	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	異常なし	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月		積雪多く点検不可	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月		積雪多く点検不可	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月		積雪多く点検不可	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月		積雪多く点検不可	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	2/29	異常なし	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月		積雪多く点検不可	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	2/29	異常なし	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H23 年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H24. 1	2	3
埋立量 (t)					241.67				99.61			