北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H 25 年 6 月】

○; 異常なし △; 軽微な異常(要調整又は監視) ×; 異常(破損、漏れ等)

1. (変動範囲記入) (4.3~8.4) (4.4~8.6) (4.1~8.8) (4.7~8.1) (5.1~7.8)	
校正	
PH 計①	
1. (変動範囲記入)	
設備 指針の動き方 1/週 ○ △ □ <td< td=""><td>電極取り換え</td></td<>	電極取り換え
備 硫 サービスタンク 残量(0) 1/週 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
点 酸 貯蔵クンク 〃 (㎡³) 1/月 3.8 検 揚水ポンプ 自動運転状況等 1/週 ○ ○ 攪拌機 デンションボル仲離認(ベー 1/月 ○ 57mm 視 ベルトの緩み 1/月 ○ 回転、異音等 1/月 ○ 心でルトの緩み 1/月 ○ レベルスイッチ 7υートの清掃 1/月 ○ 比率設定器 BIAS/SPAN (変更時) ○	電極取り換え
検 揚水ポンプ 自動運転状況等 1/週	
提 排 機 デジョンボルト確認(ベー 1/月	
目 ス~ロックナット間測定) 5 7 mm 視 ベルトの緩み 1/月 回転、異音等 1/月 硫酸ポンプ 液漏れ、作動等 1/月 レベルスイッチ フロートの清掃 1/月 比率設定器 BIAS/SPAN (変更時)	
イントの緩み 1/月	
回転、異音等 1/月 硫酸ポンプ 液漏れ、作動等 レベルスイッチ フロートの清掃 比率設定器 BIAS/SPAN (変更時)	
硫酸ポンプ 液漏れ、作動等 1/月 ○ レベルスイッチ フロートの清掃 1/月 ○ 比率設定器 BIAS/SPAN (変更時)	
レベルスイッチ フロートの清掃 1/月 比率設定器 BIAS/SPAN (変更時)	
比率設定器 BIAS/SPAN (変更時)	
2. 放流pH 6.0~7.5 1/週 6.6 7.0 7.2 7.0 6.5	
水 放流 SS (mg/1) 1/月 0.6	
質 放流 COD (mg/1) 1/月 3.5	
検 放流 BOD (mg/1) 1/月 0.9	
查 地下水 A (s/m) 1/月 191	
電気伝導度 C (s/m) 1/月 207	

3. その他の項目(処分場全体;目視点検)

	頻度	点検日		点	検	結	果	備	考
①管理棟	1/月	6/20	異常な	し					
②水道棟	1/月	IJ	IJ						
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	IJ	IJ						
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	IJ	II.						
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	IJ	IJ						
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	IJ	IJ						
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	IJ	IJ						
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	IJ	IJ						
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	IJ	IJ						

- ・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。
- 4. 埋立実績 (H25 年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H26. 1	2	3
埋立量(t)	147	0	0									